



Landesgesellschaft
Österreich

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle für Produkte
der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
bescheinigt, dass die Organisation

HB BRANTNER

**Hans Brantner & Sohn
Fahrzeugbaugesellschaft m.b.H.**
KR Hans Brantner Straße 8
2136 Laa an der Thaya, Österreich

die

schweißtechnischen Qualitätsanforderungen

gemäß

EN ISO 3834-2:2021

erfüllt.

Der Umfang des Nachweises ist in der Anlage angeführt.

Dieses Zertifikat ist gültig bis **04.03.2028**

Zertifikat-Registrier-Nr. **0531 - ST - 3834 - 1801**



Wien, 18.05.2026



Zertifizierungsstelle für Produkte
TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz-Grill-Straße 1, 1030 Wien, Österreich

TUV®

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認証書 ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

ZVD-408 Rev06 02/2025

2026 Zertifikat 3834 Hans Brantner.docx

Zertifizierungsurkunde Nr.:

0531 – ST – 3834 – 1801

Folgender Umfang wird im Rahmen der Überprüfung

nach EN ISO 3834-2:2021 bescheinigt:

Herstellwerk: KR Hans Brantner Straße 8, 2136 Laa an der Thaya, Österreich

Anwendungsgebiet: Stahlbau gemäß EN 1090-2:2018+A1:2024 EXC3
z.B. Hallenbau, Kranbahnen, Brücken, Podeste

Schweißprozess nach EN ISO 4063	Werkstoffgruppe nach CEN ISO/TR 15608	Bemerkungen (z.B. BW, FW, Art der Qualifikation)
111	1.2	FW, EN ISO 15614-1
135	1.2	FW, EN ISO 15614-1
135	2.2	BW, FW, EN ISO 15614-1
135	8.1	FW, EN ISO 15614-1
138	1.2	BW, FW, EN ISO 15614-1

Verantwortliche Schweißaufsichtsperson: DI (FH) Günther Pirker, geb. 14.09.1985 (IWE)

1. Vertreter: Stefan Vida (IWS), geb. 24.07.1989

Weitere Vertreter: ---

Personal für zerstörungsfreie Prüfungen: Lukas Hrabal, geb. 11.01.2000 (VT Stufe 2)
Jürgen Mahr, geb. 23.04.1967 (PT Stufe 2)
Ing. Ferdinand Wiesinger, geb. 29.04.1987 (PT Stufe 2)

Weitere Einzelheiten der Überprüfung sind unserem Bericht mit Prüf-Nr. 725264409 zu entnehmen.

Allgemeine Bestimmungen:

Es gilt das Zertifizierungsprogramm der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH.